



Warszawa, dnia 07.05.2012

Informacja dotycząca serwisowania pomp infuzyjnych.

Informujemy, że jedynym punktem serwisowym, wykonującym naprawy pomp infuzyjnych typu:

- jednostrzykawkowe – SEP 11S, AP 12, AP 14;
- dwustrzykawkowe – SEP 21S, AP 22, AP 23;
- perystaltyczne – AP 31, AP 31P;

podgrzewaczy krwi i płynów infuzyjnych ANIMEC AM-2S, ANIMEC AM-413, oraz statywów medycznych systemu AS w pełnym zakresie, jest serwis firmowy PRODUCENTA.

W okresie objętym gwarancją pompy naszej produkcji nie wymagają przeglądów.

W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzenia po okresie objętym gwarancją, należy wykonywać coroczne przeglądy.

Koszt przeglądu jednej pompy wynosi 149 zł netto (183,27 zł brutto).

W skład przeglądu wchodzi: aktualizacja wersji oprogramowania, testy serwisowe, drobne regulacje, kontrola zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym (zgodnie z punktami 17, 19, 20 normy PN-EN 60601-1), wydanie pisemnego świadectwa sprawności pompy.

W przypadku rozładowanego akumulatora należy doliczyć 70,62 zł netto.

Koszt dojazdu serwisu ASCOR S.A. liczony jest według stawki 0,8358 zł / kilometr.

Jednocześnie informujemy, iż ASCOR S.A. nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłową pracę w/w pomp w przypadku niewykonywania wymaganych przeglądów lub wykonywania ich w placówkach nie posiadających naszej autoryzacji.

Kontakt z Serwisem PRODUCENTA: ASCOR S.A.

ul. Mory 8

01-330 Warszawa

0 22 345 12 52 lub 660 722 516

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Ryszard Górecki
Ryszard Górecki

ASCOR S.A.

ul. Mory 8
01-330 Warszawa
tel./fax: 22 836 83 74 • 22 836 14 96
e-mail: ascor@ascor.com.pl
www.ascor.com.pl

tel. 22 34 51 ***
254 — sekretariat
219, 230 — dział handlowy
252 — serwis
379 — księgowość
245 — dział logistyki

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Warszawie
nr konta 51 1050 1025 1000 0023 4356 3306
NIP 522 000 52 49
REGON 010273240
KRS 0000053945 (Sąd Rej. w W-wie XIII Wydz. Gosp. KRS)
Kapitał zakładowy: 2 500 000 zł Należący w całości